


外形図

B9108WA RJ センサ

単位：mm



指示なき寸法公差は、 $\pm 3\%$ （ただし 10 mm 未満は ± 0.3 mm）とする。