


# 外形図

## B9108XA PROBE CASE (アクセサリ収納ケース)

単位:mm



指示なき寸法公差は、±3%（ただし10mm未満は±0.3mm）とする。